

RPM TBT – EHS machineveiligheid

Bescherming is er om onszelf en anderen te beschermen tegen mogelijke gevaren van machines en apparatuur op de werkplek.

Blootstelling van werknemers aan onbewaakte of onvoldoende bewaakte machines komt helaas veel voor op veel werkplekken. Alleen al in de VS lijden werknemers die machines bedienen en onderhouden aan ongeveer 20.000 amputaties, snijwonden, verpletteringsletsels, schaafwonden en meer dan 800 doden per jaar. Amputatie is een van de ernstigste en meest verlammeende soorten verwondingen op de werkplek en leidt vaak tot blijvende invaliditeit.

Hier zijn enkele belangrijke punten over machinebeveiliging om u te helpen veilig te blijven werken:

1. Houd beveiligingen bevestigd en vastgezet op de machine.
2. Vergrendel/tag de machine wanneer afschermingen moeten worden verwijderd voor onderhoud of reiniging.
3. Periodieke smering van machineonderdelen moet worden uitgevoerd met de afschermingen op hun plaats. Als de machine moet worden verwijderd, schakelt u de machine uit, voert u een lockout/tagout uit volgens de bedieningsprocedures en houdt u een veilige afstand.
4. Bedien alleen machines met afschermingen.
5. Gebruik de machine niet als de afschermingen beschadigd zijn, ontbreken of onvoldoende bescherming bieden.
6. Lang haar, sieraden, handschoenen en losse kleding vormen mogelijke verstrikkingsgevaar en moeten uit de buurt van machines worden gehouden.
7. DENKEN VOORDAT U BEGINT!

Als u niet bekend bent met het veilig bedienen van de machine of het juiste gebruik van de beveiliging, vraag dan uw supervisor om hulp.