

RPM TBT – Bảo vệ máy EHS

Bảo vệ là để bảo vệ bản thân và những người khác khỏi các mối nguy hiểm tiềm ẩn từ máy móc và thiết bị tại nơi làm việc.

Rất tiếc, việc nhân viên tiếp xúc với máy móc không được bảo vệ hoặc không được bảo vệ đầy đủ là phổ biến ở nhiều nơi làm việc. Do đó, chỉ riêng ở Hoa Kỳ, những người lao động vận hành và bảo trì máy móc phải chịu khoảng 20.000 trường hợp cắt cụt, rách, chấn thương nghiền nát, trầy xước và hơn 800 trường hợp tử vong mỗi năm. Cắt cụt là một trong những loại thương tích nghiêm trọng và gây tê liệt nhất tại nơi làm việc và thường dẫn đến khuyết tật vĩnh viễn.

Dưới đây là một số điểm chính về bảo vệ máy móc để giúp bạn làm việc an toàn:

1. Giữ các biện pháp bảo vệ được dán và cố định vào máy.
2. Khóa/gắn thẻ cảnh báo an toàn cho máy khi cần tháo thiết bị bảo vệ để bảo trì hoặc vệ sinh.
3. Bôi trơn định kỳ các bộ phận của máy nên được thực hiện với các bộ phận bảo vệ tại chỗ. Nếu cần tháo ra, hãy tắt máy, thực hiện khóa cách ly/gắn thẻ cảnh báo an toàn theo quy trình vận hành và giữ khoảng cách an toàn.
4. Chỉ vận hành máy có thiết bị bảo vệ tại chỗ.
5. Không vận hành máy nếu thiết bị bảo vệ bị hư hỏng, thiếu hoặc cung cấp sự bảo vệ không đầy đủ.
6. Tóc dài, trang sức, găng tay và quần áo rộng là những mối nguy hiểm tiềm ẩn và nên tránh xa máy móc.
7. **SUY NGHĨ TRƯỚC KHI BẠN BẮT ĐẦU!**

Nếu bạn không quen với cách vận hành máy an toàn hoặc sử dụng thiết bị bảo vệ đúng cách, hãy nhờ người giám sát của bạn hỗ trợ.